IPSIA “F. LOMBARDI”

DOCENTE : Bestetti Roberta

PARTI DELLA MACCHINA DA CUCIRE :



leva commutazione programma

perni

leva selezione punti

tagliafilo

dispositivo spolatore

manopola posizioni dell’ago

pretensione

volano

intaglio guidafilo

regolatore tensione filo

rotella regolazione tensione filo

cinghia

regolazione larghezza punto

morsetto stringi ago

manopola dispositivo asolatore

ago

leva tendifilo

piastra base

interruttore abbassamento trasporto

placca fissa

placca scorrevole

manopola regolazione lunghezza punto

piedino

CAPSULA

BOBINA